


Konzervácia severozápadnej steny hlavného paláca pracovné postupy a podrobná fotodokumentácia



Severozápadná stena hlavného paláca hradu s naznačením porúch v plášti muriva. Táto stena dosahuje takmer pôvodnú výšku, cca 15m a 30cm. Dochádza u nej k odklonu z vnútornej osy, ktorá pri päte muriva je 38 cm.

Preto bolo potrebné zbaviť stenu povrchových porúch a zhutniť jej murivo, aby mohli byť vykonané ďalšie postupné kroky k statickému zabezpečeniu tejto steny. Všetky poruchy (kaverny) boli vymurované na vápennú maltu a podľa osvedčeného lietavského spôsobu aj zapatinované. Bol dodržaný rytmus pôvodného muriva a dbalo sa aj na to, aby boli dodržané zásady pre realizáciu obnovy a opráv historického muriva. 1.) Zásada umiernenosti - murivo v stene bolo doplnené len v nevyhnutnom rozsahu. 2.) Zásada ochrany autenticnosti - boli zachované otvory po trámoch, pôvodné murivo bolo zachované a vytvorili sme mu jeho chrániacu vrstvu. 3.) Zásada reverzibility - bola použitá len istá vápenná malta. 4.) Počas priebehu celej akcie bola vypracovaná podrobná fotodokumentácia pred a po zásahu.



V budúcnosti bude potrebné odstrániť všetky príčiny vzniku kavern, to znamená vykonať náležité terénne úpravy, ktoré zamedzia prístupu vlhkosti do steny. Je potrebné zvážiť celkovú injektáž steny.

Na ľavej strane porovnávacie fotografie pred zásahom a po doplnení kavern a povrchovej ložnej malty.

